Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

MÉTALLERIE SCHNEIDER

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

Ossature brute, avant protection

CLIENT	**M. et Mme Hoffmann (exemple)**
OBJET	**Ossature acier d'une terrasse couverte**
ADRESSE DU SITE	**7 rue des Vergers, 67310 Wasselonne** Façade côté jardin
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. CADRE DE L'INTERVENTION

Terrasse surélevée et couverte le long de la façade côté jardin : ossature en tubes d'acier soudés sur site. Cette intervention porte sur l'ossature brute, avant protection et platelage.

2. PRESTATIONS RÉALISÉES

PRESTATION	DESCRIPTIF
Ossature	Poteaux en tube carré sur plots béton, ceinture et solives du plancher, barreaudage de soubassement, soudés au poste semi-automatique.
Pergola	Charpente en poutres treillis soudées, liaisonnées aux poteaux de la terrasse.

EXEMPLE

3. CONSTATS ET TRAVAUX : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

1. Ossature de la terrasse

Poteaux en place sur leurs plots, plancher et soubassement en cours d'assemblage. Ceinture, solives, lisses et barreaudage soudés sur les poteaux, projections éliminées.



Assemblage soudé sur site : poteau sur plot, lisses et barreaudage



Ossature montée le long de la façade : plancher, soubassement et pergola

Vues d'ensemble



Charpente de la pergola en poutres treillis, reprise sur la façade

4. CONCLUSION

Ossature et charpente soudées, soudures contrôlées visuellement. Restent la protection anticorrosion de l'acier brut, le platelage et le garde-corps, prévu selon la NF P 01-012 : ne pas accéder au plancher d'ici là.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 25/09/2026

Par MÉTALLERIE SCHNEIDER

MÉTALLERIE SCHNEIDER, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce