Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

MENUISERIE ZIMMERMANN

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

État des fenêtres avant intervention

CLIENT	**M. et Mme Schaller (exemple)**
OBJET	**Révision des fenêtres doubles en bois**
ADRESSE DU SITE	**14 rue de l'Université, 67000 Strasbourg** Séjour et chambre sur rue, 2e étage
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Fenêtres doubles d'origine en bois, avec imposte : dormants sains, vantaux qui frottent en feuillure et ferment mal. Révision sur place, dormants conservés.

2. Prestations réalisées

PRESTATION	DESCRIPTIF
Dépose	Vantaux et imposte déposés, repérés un à un pour être reposés à leur place d'origine.
Réglage	Chants rabotés sur tréteaux pour rendre un jeu régulier en feuillure, charnières contrôlées et remplacées si usées.
Pose	Vantaux reposés et réglés, fermeture contrôlée.

EXEMPLE

3. Constats et travaux : reportage photographique


1. Fenêtres du séjour et de la chambre

Vantaux frottant en feuillure, fermeture dure. Vantaux déposés, rabotés et reposés : ouverture et fermeture sans effort.



AVANT

Vantaux d'origine déposés et repérés, sol protégé



APRÈS

Vantaux et imposte reposés, fenêtre refermée

Vues d'ensemble



Chambre : fenêtre reposée, repères de dépose encore collés

4. Conclusion

Fenêtres révisées : vantaux ajustés et reposés à leur place, ouverture et fermeture sans effort. Les repères collés sur les vantaux peuvent être retirés. La porte de la chambre et son chambranle ne font pas partie de cette intervention.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 02/09/2026

Par MENUISERIE ZIMMERMANN

MENUISERIE ZIMMERMANN, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant de la série NF DTU 36, menuiseries.