Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

PEINTURE ET DÉCORATION SCHAEFFER

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

État des supports avant intervention

CLIENT	**M. et Mme Ehrhart (exemple)**
OBJET	**Mise en peinture des allèges des baies du séjour**
ADRESSE DU SITE	**7 allée des Peupliers, 67400 Illkirch-Graffenstaden** Séjour, deux baies vitrées
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Reprise de finition après la pose des tablettes et des radiateurs : les allèges des deux baies du séjour étaient restées en enduit de rebouchage brut, non peintes. Tableaux et retours, déjà peints, sont repris ponctuellement au raccord.

EXEMPLE

2. Prestations réalisées

PRESTATION	DESCRIPTIF
Préparation des supports	Protection des tablettes, radiateurs et parquet. Ponçage des rebouchages, dépoussiérage, ratissage à l'enduit de finition.
Impression	Une couche d'impression acrylique sur les enduits neufs.
Finition	Deux couches de peinture acrylique blanche mate. Retouches des tableaux et retours au raccord.

3. Constats et travaux : reportage photographique


1. Allèges des deux baies

Enduit de rebouchage en plaques, fond gris apparent sous la tablette, aucune couche de peinture. Poncées, ratissées, imprimées puis peintes en deux couches, raccord net sous la tablette.



AVANT

Baie d'angle : allège en enduit brut, non peinte



APRÈS

Baie principale : allège et retours peints en blanc

Vues d'ensemble



Retour de baie : contrôle en lumière rasante et retouches au petit rouleau

4. Conclusion

Allèges des deux baies terminées en deux couches, raccord propre avec les tableaux et les tablettes. Contrôle en lumière rasante satisfaisant, sans reprise visible. Protections déposées, pièce nettoyée. Ne rien appuyer contre les allèges pendant 24 heures et ne pas lessiver les peintures avant trois semaines.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 02/09/2026

Par PEINTURE ET DÉCORATION SCHAEFFER

PEINTURE ET DÉCORATION SCHAEFFER, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant de la série NF DTU 59, peinture.